



AIXAM UV53 - Kabin hava filtresinin de#i#tirilmesi

Veri sayfas#

Üretici	AIXAM
Araç modeli	UV53
Motor	Dizel
Model y#l#	2019 -
Belirti	Kabin hava filtresinin de#i#tirilmesi

Önemli güvenlik uyar#s#

Kabin hava filtresinin de#i#tirilmesi

AIXAM markas#n#n UV53 modeli de periyodik bak#m kapsam#nda de#i#tirilen bir kabin hava filtresine sahiptir. Burada, aktif karbon içermeyen bir filtre elyaf# söz konusudur. Filtre, kalorifer kutusunun sa# taraf#nda bulunur ve yolcu taraf#ndaki ayak bölmesinden ula##labilir.

Filtre de#i#tirme i#lemi s#ras#nda a#a##daki ad#mlar izlenmelidir:

- Kalorifer kutusunun sa# taraf#ndaki havaland#rma hortumunu çekip ç#kar#n.
- Eski filtreyi muhafaza kutusundan ç#kar#n.
- Yeni filtre yerle#tirilirken hafifçe bükülmelidir. Bu s#rada do#ru montaj konumuna dikkat edin (düz taraf a#a##ya bak#yor)

- Havalandırma hortumunu tekrar takın.







