BMW 1 Serisi - Uzaktan kumanda kullan#ld###nda d## aynalar katlanm#yor

Veri sayfas#	
Üretici	BMW
Araç modeli	1 Serisi (F40)
Motor	Anahtars#z sistemi olmayan tüm modeller
Model y#l#	2019 -
Belirti	Ayna katlama i#levi / Merkezi kilit sistemi

Aynalar#n katlanma i#levi bozulmu# ve muhtemelen merkezi kilit sistemi i#levini yitirmi#

Yukar#da belirtilen araçlarda, araç uzaktan kumanda ile kilitlenirken d## aynalar#n katlanmamas# söz konusu olabilir. Ayr#ca, uzaktan kumanda kullan#ld###nda kilitleme i#levi bozulmu# olabilir.shy />shy /> Sorunun kayna##n#n çok i#levli kontrol ünitesindeki bir yaz#l#m hatas# oldu#u dü#ünülebilir.shy />shy /> Sorunu gidermek için, önce araç aküsü ve araç elektrik sisteminin voltaj# kontrol edilmelidir. Ba#ka bir uzaktan kumanda anahtar# varsa, i#levin bu anahtarla çal###p çal##mad### kontrol edilmelidir. Ayr#ca, hata belle#i okunmal# ve gerekirse silinmelidir. Bu yolla istenen ba#ar# elde edilemezse, sorunu gidermek için çok i#levli kontrol ünitesinde bir yaz#l#m güncellemesi yap#labilir.shy />shy /> Yaz#l#m güncellemesi, örne#in Hella-Gutmann macsRemote Services veya Mega-Macs Serisinden PassThru özellikli bir ar#za te#his cihaz# arac#l###yla gerçekle#tirilebilir. Ayr#ca, araç üreticisinin online portal#na kay#tl# eri#im gereklidir. Uygun ekipman#n mevcut olmamas# durumunda, yetkili bir servise ba#vurun.