



BMW F33 - ses #k### yok

Teknik zellikler	
retici	BMW
Ara modeli	F33
Motor	2.0i
Motor kodu	N20
retim y##	2015
Belirtiler	Ses #k### yok ve sesli uyar#lar da yok
nerilen ara	mega macs X

nemli gvenlik uyar#s#

Sesin kal#c# olarak kaybolmas# ve ara i mekan#nda su sesleri

Yukar#da bahsedilen ara tipinde, arataki tm ses #k###n#n bozulmas# sz konusu olabilir. Ayr#ca, ara srlrken kabin iinde su sesleri de duyulabilir.

 Yukar#da belirtilen sorunlardan biri mevcutsa sorun giderme srecinin ilk ad#m#, ses amplifikatrnde nem giri#i olup olmad###n# kontrol etmek olmal#d#r. Amplifikatrn gzle muayenesi s#ras#nda su izleri grlrse arka cam kald#r#c#lar#n#n bulundu#u blgedeki su tahliyesine zellikle dikkat edilmelidir.

 Bu blgeden su dzgn bir #ekilde tahliye edilemezse su tahliye sisteminde byk miktarda su birikir ve bu da zamanla bagaj blmesine ta#abilir. Su tahliye sisteminde ve pencere pervaz#yla #k### deli#i aras#nda biriken kir, bu sorunun nedeni olabilir.

 Test yapmak amac#yla arka yan camlar#n zerine su dklebilir. Bu su, yan pencerelerden su tahliye kanallar#na girer ve oradan d##ar#ya tahliye edilmelidir. Test s#ras#nda, arka tekerleklerin nndeki alanda su ak####n#n a#ka grlmesi gerekir.

 Drenaj kanallar# t#kanm###sa su drenaj kanallar#n#n temizlenmesi ve alt tapalar#n#n #kar#lmas# yard#mc# olabilir. Bu tr bir temizlik i#lemini gerekle#tirmek iin, retici talimatlar#na uygun olarak e#ik kaplamalar# ve yan alt gvde kaplamalar# sklmelidir. Paralar# temizledikten sonra, her iki su #k###ndaki tapalar #kar#lmal#d#r. Bu nlemler tamamland#ktan sonra suyun tekrar dzgn bir #ekilde

taahhiye edilmesi gerekir.

 Su giri#i nedeniyle ba#ka bile#enler de hasar görmü#se bunlar üreticinin talimatlar#na uygun olarak onar#lmal#d#r. Sorun, araç üreticisi taraf#ndan tespit edilmi# ve bir servis kampanyas# kapsam#nda giderilmi#tir.

 Bu ar#za profili, benzer donan#m seçeneklerine sahip di#er araç modellerinde de ortaya ç#kabilir.

Lütfen dikkat edin

Bu tür i#leri ve kontrolleri gerçekle#tirirken lütfen her zaman araç üreticisi taraf#ndan sa#lanan bak#m ve onar#m talimatlar#na uyun!