BMW G31 520d - Gösterge panelinin hatal# çal##mas#

Veri sayfas#	
Üretici	BMW
Araç modeli	G31
Motor	520d
Model y#l#	2007’den itibaren
Belirti	Gösterge panelinin hatal# çal##mas#

Gösterge panelinde yanl## görüntüleme

Yukar#da belirtilen araç modellerinde, gösterge panelinin görüntülemesinde kayma meydana gelebilir. Bu kusur, araç uzun süreler boyunca durduktan sonra ortaya ç#kar ve ilk etapta kontak kapat#l#p aç#ld#ktan sonra giderilebilir. Bu kusur düzensiz aral#klarla tekrarlayabilir.

Yukar#daki hata mevcutsa, bu gösterge panelindeki bir yaz#l#m hatas# ile ba#lant#l# olabilir. Gösterge cihazlar# elektroni#inin bir bellenim güncellemesi, bu sorunun giderilmesine çözüm olabilir. Bu durumda yaz#l#m sürümü kontrol edilmeli ve gerekirse güncellenmelidir. Bir yaz#l#m güncellemesi, örne#in Hella-Gutmann macsRemote Services veya mega macs Serisi ’nin PassThru özellikli bir ar#za te#his cihaz# arac#l###yla gerçekle#tirilebilir. Ayr#ca, araç üreticisinin online portal#na kay#tl# eri#im gereklidir.

Uygun ekipman#n mevcut olmamas# durumunda, yetkili bir servise ba#vurun.

NOT

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin bak#m ve onar#m talimatlar#na daima uyunuz!