Ford Ranger - Dört tekerlekten çeki# sistemi i#levsiz: Önden çeki# sistemi devreye girmiyor

Veri sayfas#	
Üretici	Ford
Araç modeli	Ranger
Model y#l#	2006 - 2012
Belirti	Dört tekerlekten çeki# sistemi i#levsiz

Dört tekerlekten çeki# sistemi devreye girmedi

Yukar#da belirtilen kusur tespit edilirse, bu kusur vakum aktüatörünü (Resim 1) kontrol eden vakum sistemindeki bir ar#za ile ilgili olabilir.br/>br/> Yukar#da belirtilen araçlar standart olarak arkadan çeki#lidir. Dört tekerlekten çeki# sisteminde ön aks mekanik olarak “devreye sokulur”.br/> Bu s#rada kardan mili ön aksa güç ba#lant#s# ile ba#lan#r. Ön tahrik milleri bir vakum aktüatörü arac#l###yla mekanik olarak harekete geçirilir. Tekerlek poyralar#, elektrikli bir dü#me arac#l###yla otomatik olarak kilitlenen ve tekrar aç#lan bir tek yönlü kavramaya sahiptir.br/>br/> Dört tekerlekten çeki# sistemi devreye girmezse, vakum aktüatörüne veya vakum hatlar#na özellikle dikkat edilmelidir. Vakum hatlar# aktüatörden motor bölmesine gider ve burada bir da##t#m kolu arac#l###yla de#i#tirme valflerine yönlendirilir (Resim 2). Gözenekli veya k#r#k vakum hatlar# aktüatörün çal##mamas#na ve dört tekerlekten çeki# sisteminin devreye girmemesine neden olur. Bu sorunu gidermek için, ço#u durumda sadece hatlar# kontrol etmek ve gerekirse de#i#tirmek gerekir.