Ford Ranger - H#zlanma s#ras#nda sars#lma ve motor gösterge ##### yan#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Ford
Araç modeli	Ranger
Motor	3,0 TDCI
Motor kodu	WEC
Model y#l#	2006 - 2011
Belirti	H#zlanma s#ras#nda araç sars#l#yor | Motor gösterge lambas# yan#yor
Hata kodu	P0201

H#zlanma s#ras#nda araç sars#l#yor: Motor gösterge ##### yan#yor ve hata kodu P0201 görüntüleniyor

Hata kodu P0201 (Resim 1) ile ba#lant#l# olarak yukar#daki hata belirtileri tespit edilirse, bunun olas# bir nedeni enjeksiyon sistemi kablo demetindeki çoklu fi#lerde bir kontak ar#zas# olabilir.br/>br/> Motor titre#imleri, enjektörlerin soketlerinde zay#f temasa neden olabilir.br/>br/> Enjeksiyon sistemindeki ar#za te#hisi kapsam#nda ba#ka bir ar#za bulunmazsa, kablo demeti ve fi#ler kontrol edilmeli ve gerekirse onar#lmal# veya de#i#tirilmelidir (Resim 2).

UYARILAR

Bu kusur, benzer tip motorlara sahip di#er modellerde de ortaya ç#kabilir.

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# dikkate al#n!




Ford Ranger 3.0 16V TDCi 4x4...
©tw
12:02
97%
Fahrzeugauswahl
Fehlercode
Parameter
Grundeinstellung
Codierung
Service-Rückstellung
Stellglied
OBD-Diagnose
Ford / Ranger 03 Mod. 2006 / Ranger 3.0 16V TDCi 4x4 / Fehlercode
Motor
Diesel Duratorq TDCi
Fehlercode: P0201
Fehlercodes
Fehlercode: P0201 / (Original-Fehlercode: P0201)
Einspritzventil 1
Unterbrechung im Stromkreis.
Funktion:
► Das Einspritzventil dosiert und zerstäubt den Kraftstoff.
Allgemeine Diagnose Fehlercode
Mögliche Auswirkungen:
► Motorleistung fehlt.
► Ruckeln
► Motor läuft nicht auf allen Zylindern.
► Motor stirbt ab.
Fehlercodes löschen
Messtechnik