Nissan Juke - Motor ar#za ##### yan#yor: Hata kodu P0603

Veri sayfas#	
Üretici	Nissan
Araç modeli	Juke (F15)
Motor	Benzinli
Model y#l#	2010 - 2020
Belirti	Motor ar#za lambas# yan#yor: Hata kodu P0603

Nissan Juke'da motor ar#za lambas# yan#yor

Yukar#da bahsedilen araçlarda motor ar#za lambas#n#n yanmas# ve hata belle#inde P0603 hata kodunun kay#tl# olmas# halinde buna yönelik farkl# sebepler söz konusu olabilir:

- Gev#ek veya yetersiz akü terminalleri
- Dü#ük #arj durumu
- Alternatör hatas#
- Güç kontrol modülü (PCM) hatal#

#lk önlem olarak voltaj beslemesi, elektrikli ba#lant#lar ve #asi noktalar# dahil sistemle ilgili tüm elektrikli bile#enler kontrol edilmelidir.br/> Bu s#rada bir hata tespit edilmezse kontrol ünitesinin hemen yenilenmesine gerek yoktur. K#sa süre içerisinde akü ba#lant#s# birden çok kez kesilip tekrar ba#lanm## olabilir. Bunun sonucunda motor ar#za lambas# ektinle#tirildi. Hata belle#inin silinmesi ve kapsaml# bir deneme sürü#ü yap#lmas# tavsiye edilir. Motor ar#za lambas# sönük kal#rsa sorunun çözüme ula#t#r#ld### varsay#labilir.