Opel Astra K - Motor çal##m#yor veya kötü çal###yor

Veri sayfas#	
Üretici	Opel
Araç modeli	Astra
Motor	1,4 16V Turbo (B14XFT)
Model y#l#	2019
Belirti	Kötü motor çal##mas# veya motoru çal##t#rmak mümkün de#il

Moto çok zor çal###yor veya çal##m#yor

Yukar#da bahsedilen araçlarda #u sorundan #ikayet edilmektedir.br/>br/> Motorun çal##t#r#lmas# ancak birkaç çal##t#rma denemesinden sonra mümkün oluor veya hiç mümkün olmuyor.br/> Ayr#ca, çal##ma s#ras#nda düzensiz motor çal##mas#, yetersiz motor gücü ve hatta motorun durmas# tespit edilebiliyor.br/>br/> Kontrol ünitesinde a#a##daki hata kodlar# kaydedilmi# olabilir:

- P0089 Yak#t bas#nç regülatörü 1 - aksayan i#lev
- P228C Yak#t bas#nç regülatörü 1, Ayar s#n#r de#eri a##ld# - Yak#t bas#nc# çok dü#ük
- P0325 Vuruntu sensörü 1, Silindir grubu 1 - Ak#m devresinin hatal# çal##mas#
- P16E5 Yak#t distribütörü bas#nç sensörü - Sinyal çok yüksek

br/> Sorunun kayna## olarak, silindir kapa## bölgesinde motor kablo demetinden gelen #asi kablosunun yetersiz sabitlenmesi tespit edilmi#tir.br/>br/> Sorunu gidermek için, lütfen a#a##daki yöntemi izleyin: Gev#ek sabitleme alan#n# temizleyin, hasar olup olmad###n# kontrol edin ve #asi kablosu ile silindir kapa## aras#ndaki ba#lant#y# düzgün bir #ekilde yap#n.br/>br/> Ard#ndan bir hata kodu sorgulamas# yap#lmal# ve onar#m önlemini kontrol etmek için bir deneme sürü#ü gerçekle#tirilmelidir. Lütfen her durumda araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# dikkate al#n!