Opel Mokka - LED farlar v#nlama/t#k#rt# #eklinde sesler ç#kar#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Opel
Araç modeli	Mokka (LED farl# tüm modeller)
Model y#l#	2012 - 2016
Belirti	LED farlar ses ç#kar#yor
Hata kodlar#	B0984 | B0985 | B1461 | B1462

Adaptif LED farlar, kontak aç#ld###nda ses ç#kar#yor

AFS far sistemine sahip yukar#da belirtilen araçlarda ar#za gösterge lambas# aniden yanabilir.br/ >br/> AFS (advanced frontlighting system), yol ko#ullar#na, hava ve h#z durumuna uyum sa#lamak için hareketli mercekler kullanan bir ayd#nlatma sistemidir. Önceden tan#mlanm## ###k da##l#mlar# arac#l###yla kendini ayarlar ve böylece otomatik olarak çevreyi de (#ehir içi, arazi, otoyol) dikkate al#r.br/>br/> Gösterge lambas#n#n yanmas#na ek olarak, kontak aç#ld###nda farlardan bir t#k#rt#/v#nlama sesi duyulabilir. Genellikle kontrol ünitesine B0984/B0985/B1461/ B1462 (far kontrol modülü; viraj ayd#nlatmas# servo motoru) hata kodlar# kaydedilir.br/>br/ > Ar#za ile ilgili di#er nedenler (örn. hatal# voltaj beslemesi, gev#ek fi# ba#lant#lar#) elimine edilebilirse, bir çözüm olarak far kontrol ünitelerinin yaz#l#m güncellemesi dü#ünülebilir.br/ > Yaz#l#m güncellemesi, örne#in Hella-Gutmann macsRemote Services veya mega-macs Serisinden PassThru özellikli bir ar#za te#his cihaz# arac#l###yla gerçekle#tirilebilir. Ayr#ca, araç üreticisinin online portal#na kay#tl# eri#im gereklidir. Uygun ekipman#n mevcut olmamas# durumunda, yetkili bir servise ba#vurun.