



## Opel - TPMS arıza lambası sürekli yanıyor

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Veri sayfası                   |                                    |
| Üretici                        | Opel                               |
| Araç modeli                    | Zafira Tourer C (P12)              |
| Motor                          | 1.6 100 KW                         |
| Motor kodu                     | D 16 SHJ                           |
| Model y#l#                     | 2011-2019                          |
| Belirti                        | TPMS arıza lambası sürekli yanıyor |
| Değiştirilecek HELLA parçaları | 6PP 358 139-261                    |

**❗ Önemli güvenlik uyarısı**

## Lastik basıncı ikaz lambası sifirliyor

Yukarıda belirtilen araçta,

lastik basıncı kontrol sisteminde yapılan bir onarım veya tekerlek değişiminin ardından, lastik basıncı ikaz lambasının sifirliyor ve dolayısıyla sönmemesi gibi bir durum ortaya çıkabilir.

Bu durumda olası bir neden, lastik yükü değerinin

(Hafif/Ekon./Maks.) gösterge panelinde ayarlanmamış veya kaydedilmemiş olması olabilir.

Bu ayar, direksiyon simidinde sol taraftaki kombine anahtar/sinyal kolu aracınla araçtaki şekilde değiştirilebilir.

(Hafif/Ekon./Maks.)

Ardından, sinyal kolundaki Set/Clr tuşuyla ayar onaylayın.

**Not**

Lastik hava basıncının aracın yük durumuna göre her uyarlanmasından sonra, gösterge panelinde de uyarlama yapılması önerilir.





## Reifenbelastung

☒ Leicht

☐ Eco

☐ Max

Zurück



102575 km

R