Peugeot Boxer - Uyar# mesaj#: “100 km içinde motoru çal##t#rma art#k mümkün de#il” + Hata kodu P20EE

Veri sayfas#	
Üretici	Peugeot
Araç modeli	Boxer III
Motor	2,0 HDi / 2,2 HDi (Euro 6.2)
Model y#l#	01.09.2019 - 11.05.2021
Belirti	Motor gösterge ##### / SCR gösterge lambas# yan#yor
Hata kodu	P20EE

SCR hatas#: AdBlue gösterge lambas# yan#yor ve P20EE hata kodu kaydedilmi#

Yukar#da bahsedilen araçlarda, sürü# esnas#nda motor veya SCR gösterge lambas#n#n aniden yanmas# söz konusu olabilir. Gösterge panelinde #u uyar# mesaj# görüntülenir: “100 km içinde motoru çal##t#rma art#k mümkün de#il”. Ayn# zamanda motor kontrol ünitesine P20EE (SCR egzoz gaz# i#leme) hata kodu kaydedilir.br/>br/> Sorunun kayna##n#n olas# bir “yaz#l#m zaaf#” oldu#u dü#ünülebilir.br/>br/> Di#er nedenleri elemek için, bir yaz#l#m güncellemesinden önce voltaj beslemesi de dahil olmak üzere sistemle ilgili tüm elektrikli ve mekanik bile#enler kontrol edilmelidir.br/>br/> Bir yaz#l#m güncellemesi, örne#in Hella-Gutmann macsRemote Services veya pass-thru özellikli bir Mega-Macs Serisi ar#za te#his cihaz# arac#l###yla gerçekle#tirilebilir. Ayr#ca, araç üreticisinin online portal#na kay#tl# eri#im gereklidir. Uygun ekipman#n mevcut olmamas# durumunda, yetkili bir servise ba#vurun.

Ayr#ca bu da ilginizi çekebilir

Bu doküman içeri#inin sonradan bas#lmas#na, da##t#lmas#na, ço#alt#lmas#na, herhangi bir #ekilde kullan#lmas#na ve iletilmesine, al#nt# #eklinde dahi olsa, yaln#zca aç#k yaz#l# onay#m#z ve kaynak belirtmek kayd#yla izin verilir. #ematik #ekiller, resimler ve tan#mlar yaln#zca doküman metninin temsili ve aç#klanmas#na hizmet etmektedir ve montaj veya tasar#m için temel al#namaz. Tüm haklar# sakl#d#r.