Subaru XV - Arac#n arka k#sm#ndan gelen u#ultu #eklinde sesler

Veri sayfas#	
Üretici	Subaru
Araç modeli	XV
Model y#l#	2017’den itibaren
Motor	Tüm modeller
Belirti	Arac#n arka k#sm#ndan gelen u#ultu #eklinde sesler

Subaru XV - Arac#n arka k#sm#ndan gelen u#ultu #eklinde sesler

Arac#n arka taraf#ndan yüksek, u#ultu #eklinde sesler geldi#i fark edilirse, sorunun kayna##n#n arka tekerlek rulmanlar# oldu#u dü#ünülebilir.

Arka tekerlek rulmanlar#, arka tekerlek frenlerinin tasar#mla ilgili hatal# bir fonksiyonu nedeniyle montaj s#ras#nda hasar görmü# olabilir.

Sorunu gidermek için, sadece yeni tekerlek poyralar# de#il, ayn# zamanda arka tekerlek freni için modifiye edilmi# ta##y#c# plakalar da (resim) tak#lmal#d#r.

Montaj s#ras#nda araç üreticisinin talimatlar#na uyun.