Toyota Yaris Hybrid - Hibrit sistem, acil durum çal##ma moduna geçmek yerine kapan#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Toyota
Araç modeli	Yaris Hybrid
Motor	1,5i 12V HSD
Motor kodu	M 15A-FXE
Model y#l#	07,2020 - 11,2020
Belirti	Hibrit sistem kapan#yor

Hibrit sistem aniden kapan#yor

Yukar#da belirtilen araçlarda, arac#n aniden h#zlanmas# s#ras#nda hibrit sistem acil durum çal##ma moduna geçmek yerine aniden kapanabilir.br/>br/> A##r# h#zlanma s#ras#nda, hibrid #anz#man#n giri# sönümleyicisinde geçici kayma olabilir.br/> Hibrit kontrol ünitesindeki bir yaz#l#m zaaf# nedeniyle bu durum hibrit sistemin kapanmas#na yol açabilir. Araç üreticisi sorunun fark#na varm## ve çözüm önlemi olarak (07.07.2020 ile 13.11.2020 tarihleri aras#nda üretilen araçlar için) bir yaz#l#m güncellemesi sunmu#tur. Önlem “22SMD-092” olarak i#aretlenmi# ve garanti sistemine kaydedilmi#tir.br/>br/> Bir yaz#l#m güncellemesi, gerekirse Hella-Gutmann macsRemote Services veya pass-thru özellikli bir mega-macs Serisi ar#za te#his cihaz# arac#l###yla gerçekle#tirilebilir. Ayr#ca, araç üreticisinin online portal#na kay#tl# eri#im gereklidir. Uygun bir ekipman veya eri#im olmamas# durumunda, yetkili bir servise ba#vurun.