



VW Passat - Motor aniden stop ediyor

Veri sayfası	
Üretici	VW
Araç modeli	Passat B6 (3C)
Motor	Benzinli
Model yılları	2005 - 2010
Belirti	Motor aniden stop ediyor

Önemli güvenlik uyarıları

Motor aniden stop ediyor

Yukarıda belirtilen araçlarda, motorun çalıştırdıktan sonra veya sürüş sırasında aniden stop etmesi söz konusu olabilir. Bazı durumlarda motor hemen ardından sorunsuz bir şekilde tekrar çalıştırılabilirken, bazı durumlarda yeniden çalıştırma gerçekleşmez. Bu sırada araçta belleğe herhangi bir arıza kodu kaydedilmez.

Arızanın nedeni olarak yakıt pompası kontrol ünitesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu araçlarda yakıt pompası "ihtiyaca göre" çalışır. Düşük basınçla yönelik bir izleme yapılmaz. Bu nedenle, arızalı bir kontrol ünitesi motorun durmasına neden olabilir.

Çoğu durumda, yakıt pompası kontrol ünitesinin değiştirilmesi ile bu soruna çözüm bulunabilir. Kontrol ünitesi arka koltuk sırasının altında yer almaktadır. Ya yakıt deposunun servis kapağının üzerinde ya da kapağın hemen altındadır. Daha kolay bir erişim sağlamak için kapak döndürülebilir ve klipslerinden çıkarılabilir.



