
LSE Lichtsteuergerät


Fehlercode:34
Fahrzeughöhensensor vorne
- Spannungsversorgung fehlerhaft
Systemerweiterung:
- Lichtschwerpunkt 2
F1 Systeminfo F2 Drucken F3 Löschen ESC Zurück


Parameter->Komfort->KSZ20-pol./OBD
Beleuchtungssensor
V
2.2
Leuchtweitenregelungs-Sensor
V
3.6
Warnblinkschalter
nicht betätigt
Lichtschalter
Abblendlicht