



Ford Edge

**Gyártási év: 2015. dec. – 2016. márc.
LED-es kanyarfénnyel**

Kikapcsolnak az első fényszórók

A fenti járművek esetében panaszra adhat okot, hogy menet közben kikapcsolnak az első fényszórók.

Ezt a problémát ebben az esetben a fényszórómodul hibás szoftvere okozza.

Ha menet közben kikapcsolnak a fényszórók, az első teendő a következő:

- Állítsa le a járművet (vigyázat: ügyeljen a forgalmi helyzetre)
- Kapcsolja ki a gyújtást
- Kapcsolja be a gyújtást és indítsa be újra a motort (a fényszórók újra bekapcsolnak)
- Szükség esetén ismételje meg a folyamatot, ha újra kikapcsolnak a fényszórók
- Azonnal forduljon szakszervizhez

A szakszervizben frissítik a fényszórómodul és a BCM (karosszériavezérlő egység) szoftverét.

A jármű gyártója már tud a problémáról, és értesítette az érintett járművek tulajdonosait. Azonban abból kell kiindulni, hogy különböző okokból nem sikerült az összes járművet átvizsgálni, ill. megjavítani.