Teknisk information

Produktinformation
BMW bremseklodser
8DB 355 012-321 / 8DB 355 015-601

Ændrede bremseklodser

Som følge af ændringer i serieproduktionen fra BMW-fabrikken er tilordningen af artiklerne ændret som beskrevet i det følgende. Bremseklods 8DB 355 012-321 / T1596 erstattes af bremseklods 8DB 355 015-601 / T2029.

Modeltilordning

8DB 355 015-601 / T2029	E84, E89, E90, E91, E92, E93

Bemærk:
Se produkttilordningerne for de pågældende dele i kataloget.

Monteringsvejledning

Forskellen mellem de to bremseklodser er bortfald af holdefjederen (A) på bremseklodsen ind mod caliperen 8DB 355 015-601 / T2029. Bortfaldet af fjederen har ingen indflydelse på bremseklodsens komfortegenskaber.



2015

© Hella Pagid GmbH, Essen
Eftertryk, videregivelse, mangfoldiggørelse og udnyttelse i enhver form samt meddelelse af indholdet i dette dokument, også delvist, er kun tilladt med vores udtrykkelige skriftlige samtykke og med angivelse af kilde. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes.

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS