



Todos los Zafira de 1999 en adelante.

Descripción de la falla

Falla en el eleva vidrios de Chevrolet Zafira

Causas

La causa podría radicar en la corrosión. Los elevavidrios se abren automáticamente o no se pueden ni abrir ni cerrar.

Debido a la penetración de agua aparece corrosión en los arneses del juego de cables de la puerta, Por lo tanto estos deben limpiarse y lubricarse con grasa de contacto.

Si los contactos ya presentan un nivel de corrosión demasiado avanzado, el juego de cables afectado deberá sustituirse. En ningún caso deberán sustituirse los elevavidrios eléctricos o el juego de cables de la carrocería.

