



RECAMBIOS PARA VEHÍCULOS ASIÁTICOS



Recambios para vehículos asiáticos del experto en termocontrol

Beneficiarse de nuestra experiencia en productos y servicios para los vehículos asiáticos de sus clientes. ¡Nuestra gama, tan amplia y completa, le convencerá sin duda!

Behr Hella Service es una empresa conocida por ser la empresa experta en refrigeración del motor y climatización del vehículo. Fiabilidad, precisión y durabilidad son las cualidades por las que destaca la excelente calidad de Behr Hella Service. La experiencia en Primer Equipo de BEHR es la base de esta excelente calidad que se refleja directamente en nuestros productos. Productos que ofrecemos como repuestos de calidad para un gran número de turismos, furgonetas y vehículos industriales. Nuestro programa, con más de 6.000 recambios, abarca productos para vehículos de cualquier edad, de cualquier clase y de cualquier marca. Y por supuesto, también para una gran variedad para vehículos asiáticos.

Para que pueda hacerse una idea del programa que tiene Behr Hella Service para este tipo de vehículos, en las siguientes páginas encontrará una selección de más de 1.000 productos de nuestra amplia gama para vehículos asiáticos.

Puede ver el programa completo de Behr Hella Service en los catálogos correspondientes y en TecDoc.





	GETZ	REF. PRIMER EQUIPO*	I30	REF. PRIMER EQUIPO*	TUCSON	REF. PRIMER EQUIPO*
Periodo de fabricación	2005 –		2007 – 2011		2004 – 2009	
Compresor	8FK 351 273-061	977011C100	8FK 351 273-471	977012H000 977012H040	8FK 351 273-181	977012C100 977012D100
	8FK 351 273-071	977011C150	8FK 351 273-481	977012H100 977012H140	8FK 351 273-201	977012D600
	8FK 351 273-081	977011C250	8FK 351 273-491	977012H200 977012H202 977012H240	8FK 351 273-211	977012D700
	8FK 351 273-111	9770117000 9770125200	8FK 351 340-041	977012L300 977012L302 977012R340		
Condensador	8FC 351 302-651	976061C000	8FC 351 303-211	976062H000 976062H010	8FC 351 302-361	976062E000
	8FC 351 302-281	976061C100	8FC 351 303-221	976062H600		
	8FC 351 302-291	976061C300	8FC 351 318-701	976062L600		
	8FC 351 302-301	976061C350				
	8FC 351 318-071	976061C200				
Filtro deshidratante	8FT 351 198-691	9780217000 9780225000 978532H000	–	–	8FT 351 200-711	978012E000
Unidad de ventilación	8EW 351 040-521	971121C000	8EW 351 040-541	971132L000	–	–
Válvula de expansión	8UW 351 239-501	976041C050 976041C100	–	–	8UW 351 239-551	976262E100
Ventilador, refrigeración del motor	8EW 351 034-661	253801C100	8EW 351 043-191	253802H150	8EW 351 034-511	253802E250
	8EW 351 041-391	253801C150 253801C160	8EW 351 043-351	253802H050	8EW 351 043-051	253802E010
			8EW 351 043-361	253802H151		
			8EW 351 043-371	253802H600		
Calefactor de interior	–	–	8FH 351 315-711	971382L000	8FH 351 315-241	971382E100
					8FH 351 315-701	971382E150
Radiador de refrigerante	8MK 376 754-491	253101C200	8MK 376 754-521	253102H000	8MK 376 745-621	253102E550
	8MK 376 754-511	253101C600	8MK 376 763-321	253102L600	8MK 376 763-211	253102E100
	8MK 376 762-001	253101C100	8MK 376 763-711	253102H050	8MK 376 763-651	253102E101
	8MK 376 762-011	253101C150			8MK 376 763-671	253102E400
	8MK 376 762-021	253101C300			8MK 376 763-681	253102E500
					8MK 376 763-691	253102E800
Regulador de ventilación	9ML 351 321-461	970351C010 9703525000 9703525010	5HL 351 321-481	9711138000 971792D000 972351E000 9723526000	5HL 351 321-411	971791F200
			9ML 351 321-371	971283K000	5HL 351 321-421	971792D200
					9ML 351 321-381	970353A000 970353D000 971282D000
					9ML 351 321-451	971282D200 971282D210
Bomba de agua	8MP 376 801-181	2510027000 2510027100	8MP 376 807-541	2510027400	8MP 376 802-431	2510023001 2510023002
					8MP 376 802-761	2510037102 2510037202
					8MP 376 801-181	2510027000 2510027100
					8MP 376 807-541	2510027400

Para una información más detallada, tenga en cuenta la información de los catálogos de BEHR HELLA SERVICE y TecDoc, así como también los datos del fabricante. Este listado podría contener datos erróneos o incompletos. En TecDoc o en los catálogos HELLA podrá encontrar más productos de la gama de Iluminación y Electricidad/Electrónica. *Las referencias de Primer Equipo solo tienen una finalidad informativa.

Kia



	CEED	REF. PRIMER EQUIPO*	RIO II	REF. PRIMER EQUIPO*	SORENTO	REF. PRIMER EQUIPO*
Periodo de fabricación	2006 – 2009		2005 – 2011		2002 – 2009	
Compresor	8FK 351 273-471	977012H000 977012H040	8FK 351 340-051	977011G000	8FK 351 273-441	977013E000 977013E050
	8FK 351 273-481	977012H100 977012H140	8FK 351 340-061	977011G300 977011G300AS 977011G311	8FK 351 273-301	977013E600
	8FK 351 273-491	977012H200 977012H202 977012H240				
	8FK 351 340-041	977011H300 977012L300 977012L302 977012R340				
Condensador	8FC 351 318-701	976062L600	8FC 351 303-111	976061G000	8FC 351 302-701	976063E000 976063E001
	8FC 351 318-441	976061H000	8FC 351 303-131	976061G300	8FC 351 303-061	976063E600 976063E601
	8FC 351 318-451	976061H600				
Filtro deshidratante	8FT 351 198-691	9780217000 9780225000 978532D000 978532H000	–	–	–	–
Ventilador, refrigeración del motor	8EW 351 042-761	253801H050	8EW 351 041-351	253801G050	8EW 351 034-641	977303E000
	8EW 351 042-771	253801H120	8EW 351 041-361	253801G350	8EW 351 034-501	253803E600
	8EW 351 042-781	253801H250	8EW 351 042-751	253801G000		
	8EW 351 042-791	253801H680				
Calefactor de interior	–	–	8FH 351 315-681	971381G000	–	–

Mitsubishi



	CARISMA	REF. PRIMER EQUIPO*	LANCER VI	REF. PRIMER EQUIPO*	MONTERO III	REF. PRIMER EQUIPO*
Periodo de fabricación	1995 – 2006		2002 – 2007		1999 – 2006	
Condensador	8FC 351 037-351	CAB311B078 MB958166	8FC 351 304-231	MN134204 MN151100	8FC 351 304-081	MN123332 MR513110
	8FC 351 303-521	CAB311B102A MR460269	8FC 351 304-441	MN134204 MN151100 MR500441		
			8FC 351 318-051	MR218428 MR360276		
Filtro deshidratante	8FT 351 195-521	MB813589 MB869217 MB869218 MR175422	8FT 351 200-371	MR500065	8FT 351 197-151	AW337382 MB918516 MR117107
Radiador de refrigerante	8MK 376 718-541	MB925637	8MK 376 770-321	MR968856 MR968858	8MK 376 753-661	1350A155 MR968289
Bomba de agua	8MP 376 801-211	MD313301	8MP 376 800-791	MD309756 MD346790	8MP 376 805-151	ME996789
	8MP 376 800-791	MD309756 MD346790	8MP 376 803-081	MD975644 MD975913 MD977311 MD978552	8MP 376 805-181	ME996790
			8MP 376 807-501	MD979313 MD979395		
			8MP 376 800-211	MN980134		
Juego de bomba de agua	8MP 376 809-801		–	–	–	–
	8MP 376 813-841					

Toyota



	COROLLA	REF. PRIMER EQUIPO*	YARIS	REF. PRIMER EQUIPO*	RAV4 II	REF. PRIMER EQUIPO*
Periodo de fabricación	2002 –		1999 – 2005		2000 – 2006	
Compresor	8FK 351 340-781 8FK 351 340-881 8FK 351 125-221	883101A580 883201A481 883201A550 8831002270 8831002340 883101A620 8831042250 8831042260	–	–	–	–
Condensador	8FC 351 310-191 8FC 351 300-541 8FC 351 307-771	8845002240 8845002250 8845012260 8845013030 8845002150 8845013031 8846012540	8FC 351 300-261 8FC 351 302-201 8FC 351 304-221	884500D020 8846052020 8846052010 8846052040	8FC 351 302-111 8FC 351 318-711	8846042070 8846042060 8846042090
Filtro deshidratante	8FT 351 197-701	8847447010	8FT 351 197-701	8847447010	8FT 351 197-701	8847447010
Válvula de expansión	–	–	8UW 351 239-721		–	–
Radiador de refrigerante	8MK 376 753-721 8MK 376 753-731 8MK 376 773-631 8MK 376 773-641 8MK 376 775-441	1640022160 164000N030 164000N031 1640021140 164000D220 1640021160 1640021180	8MK 376 718-421 8MK 376 773-471 8MK 376 773-481 8MK 376 781-141	164000J010 1640023080 1640023100 1640021070 1640021060 164000N011	8MK 376 755-791	1640027060 1640027061
Bomba de agua	8MP 376 803-701 8MP 376 803-031	1610009130 1610029095 1610029145 1610029175 1610029415 1610029155 1610029156 1610029195 1610029196	8MP 376 803-031 8MP 376 803-451 8MP 376 805-141	1610029155 1610029156 1610029195 1610029196 1610029115 1610009141 1610029125	8MP 376 803-701 8MP 376 803-111	1610009130 1610029095 1610029145 1610029175 1610029415 1610028040 1610028041

Honda



	CIVIC VII	REF. PRIMER EQUIPO*	ACCORD VIII	REF. PRIMER EQUIPO*	CR-V II	REF. PRIMER EQUIPO*
Periodo de fabricación	2001 – 2005		2003 – 2008		2002 – 2006	
Compresor	–	–	–	–	8FK 351 340-031	38810PNB006
Condensador	8FC 351 330-401	403712S1541 80110S5A003 80110S6A901 80110S6DG01	8FC 351 303-681	80110SEA003	8FC 351 318-061	80101SCAA01 80110S9A003
Radiador de refrigerante	8MK 376 753-631 8MK 376 768-291 8MK 376 768-301	19010PMAE61 19010PMMA01 19010PMMA51	8MK 376 768-371	19010RAAA51	8MK 376 768-311 8MK 376 768-321	19010PNLG01 19010PNLG51
Bomba de agua	8MP 376 802-251	19200PLMA01	8MP 376 807-441	19200RBB003 19200RBB013 19200RFE003	–	–

Para una información más detallada, tenga en cuenta la información de los catálogos de BEHR HELLA SERVICE y TecDoc, así como también los datos del fabricante. Este listado podría contener datos erróneos o incompletos. En TecDoc o en los catálogos HELLA podrá encontrar más productos de la gama de Iluminación y Electricidad/Electrónica. *Las referencias de Primer Equipo solo tienen una finalidad informativa.

Mazda



	2	REF. PRIMER EQUIPO*	6	REF. PRIMER EQUIPO*	PREMACY	REF. PRIMER EQUIPO*
Periodo de fabricación	2007 –		2002 – 2008		1999 – 2004	
Compresor	–	–	–	–	8FK 351 103-021 8FK 351 103-031	B22B61K00 B25F6100A B25F61K00 C10061K00 GE9E61K00
Condensador	8FC 351 307-761 8FC 351 310-231 8FC 351 310-241	D4Y16148ZB D6Y16148Z DF7161480A	8FC 351 301-181 8FC 351 318-791	GJ6A61480B GJYA6148Z GJYA6148ZA GS1D61480C GS1D61480D GSYD6148ZA GSYD6148ZC	8FC 351 301-091	B25SF61480 C10061480 C10061480A C10061480B L4800C100A
Filtro deshidratante	–	–	8FT 351 197-741	BBM461501 GJ6A61501 GJ6A61501A	8FT 351 197-071	BJ3D61500A BK2J61500A GE4T61500A GE9E61500
Intercooler	–	–	8ML 376 756-561	BBM461501 GJ6A61501 GJ6A61501A	–	–
Radiador de refrigerante	8MK 376 753-641	ZJ3815200A	8MK 376 750-261 8MK 376 750-271 8MK 376 750-281 8MK 376 769-671 8MK 376 769-681	LF1715200 LF1715200A LF2115200 LF2115200A RF5C15200 RF5C15200A L32715200 L32715200A L32815200 L32815200A	8MK 376 769-621 8MK 376 769-631	FP8715200A FP8715200B FP8815200A FP8815200B FP8515200A FP8615200 FP8615200B
Bomba de agua	8MP 376 801-051 8MP 376 805-371	Y40115010 ZJ0115010A ZJ0115010B	8MP 376 801-721		8MP 376 800-781	8AG915010
Juego de bomba de agua	8MP 376 811-861		–	–	–	–

Suzuki



	SWIFT III	REF. PRIMER EQUIPO*	LIANA II	REF. PRIMER EQUIPO*	GRAND VITARA	REF. PRIMER EQUIPO*
Periodo de fabricación	2004 – 2010		2001 –		1998 – 2005	
Condensador	8FC 351 304-431 8FC 351 303-491	9531063J00 9531062J00 9531062J10	8FC 351 309-121 8FC 351 310-761	9531054G01 9531054G11	8FC 351 303-781 8FC 351 318-781	1740069G00 1740069G01 9531065D20 9531065D21
Filtro deshidratante	8FT 351 200-391	9533963J00	–	–	–	–
Radiador de refrigerante	8MK 376 756-531	1770062J00 1770063J00	8MK 376 773-021 8MK 376 773-031	1770054G00 1770054G10	8MK 376 724-661 8MK 376 773-001	1770077E00 1770077E20 1770052D10
Bomba de agua	8MP 376 805-271	1740069G00 1740069G01	8MP 376 805-271 8MP 376 801-051	1740069G00 1740069G01	–	–



	ALMERA II	REF. PRIMER EQUIPO*	MICRA III	REF. PRIMER EQUIPO*	QASHQAI	REF. PRIMER EQUIPO*
Periodo de fabricación	2000 – 2006		2003 – 2010		2007 –	
Compresor	8FK 351 135-361 8FK 351 135-861	92600BN701 92600BN701	8FK 351 322-211 8FK 351 316-421	92600AX80A 92600AX80B 92600AX84B 2763000Q1M 2763000QAP	8FK 351 316-421 8FK 351 340-201 8FK 351 340-351	2763000Q1M 2763000QAP 92600JD700 92600JD70B 92600JD73A 92600JD74A 92600JD75A 92600BR00A
Condensador	8FC 351 302-521 8FC 351 038-581 8FC 351 304-651	92100BN900 92110BM400 92100BM407 92100BN307	8FC 351 307-781 8FC 351 303-231 8FC 351 303-251	92100AX800 92100AX801 92100AX80B 921009U20B 92100AY601 92100AY600	8FC 351 310-121 8FC 351 310-141 8FC 351 310-221	92100JD200 92100JD20A 92100JD500 92100JD51A 92100JD700 92100JD71A
Ventilador, refrigeración del motor	–	–	8EW 351 043-701	21481AY610	–	–
Intercooler	–	–	8ML 376 760-671	14461AY600	8ML 376 746-601	14461BB30A 14461JD50A 14461JD50B
Radiador de refrigerante	8MK 376 770-651 8MK 376 770-701 8MK 376 770-661	21410BM400 21410BM402 21410BN300 21410BN301 21460AV700	8MK 376 781-161	21410AY601 21410AY602 21410BC510	8MK 376 753-681 8MK 376 753-691 8MK 376 753-701	21400JD100 21400JD900 21400JD50B 21400JD51B 21400JD70A 21400JD71A
Bomba de agua	8MP 376 803-341 8MP 376 803-391 8MP 376 800-511 8MP 376 800-611	210109F605 21010AD200 21010AD225 21010AD226 2101000QOE 2101000QAS 2101000QAT 21010BN700	8MP 376 800-511 8MP 376 800-611 8MP 376 805-281	2101000QOE 2101000QAS 2101000QAT 21010BN700 21010BX000	8MP 376 800-511 8MP 376 805-421	2101000QOE 210100000C 2101000Q0C
Juego de bomba de agua	8MP 376 814-821 8MP 376 814-831 8MP 376 810-851		8MP 376 810-851 8MP 376 814-821 8MP 376 814-831		8MP 376 814-831	



Para una información más detallada, tenga en cuenta la información de los catálogos de BEHR HELLA SERVICE y TecDoc, así como también los datos del fabricante. Este listado podría contener datos erróneos o incompletos. En TecDoc o en los catálogos HELLA podrá encontrar más productos de la gama de Iluminación y Electricidad/Electrónica. *Las referencias de Primer Equipo solo tienen una finalidad informativa.

Distribución y más información a través de

HELLA S.A.

Avda. de los Artesanos, 24
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 806 19 00
Fax: 91 803 81 30

hella.es

territoriohella.es

Delegación Canarias:

C/ Las Adelfas, parcela 168 bis
Polígono Industrial de Arinaga
35118 Agüimes (Las Palmas G. C.)
Tel.: 928 188 087
Fax: 928 188 230

Delegación Cataluña

Pso. San Juan, 80
08009 Barcelona
Tel.: 93 474 55 63
Fax: 93 474 56 18

Delegación Levante

Avda. Tres Forques, 116
46014 Valencia
Tel.: 96 350 15 43
Fax: 96 359 31 50

Delegación Noroeste

Vía Pasteur 45 A
Pol. Tambre
Santiago de Compostela
15890 La Coruña
Tel.: 981 574 483
Fax: 981 577 018

Delegación Sur

Edificio Arena 2
Avda. de la Innovación, s/n
41020 Sevilla
Tel.: 95 452 05 77
Fax: 95 452 08 37

© BEHR HELLA SERVICE GmbH, Schwäbisch Hall
922 999 433-483 xx/11.12/0.5
Printed in Germany