


SI2019-015

Acerca de la sustitución de 8DB 355 011-481 (T1461) / 8DB 355 016-261 (T2145) mediante 8DB 355 020-671 (T2268)

Estamos optimizando nuestra cartera con el fin de ayudar a nuestros clientes a reducir la complejidad y a seguir las diferentes sustituciones que Peugeot está realizando en la OES.

8DB 355 011-481 y 8DB 355 016-261 se armonizarán en el 8DB 355 020-671, que cubre las aplicaciones de ambos números de pieza. Como resultado, un indicador electrónico de desgaste sólo está instalado en los modelos WVA 24175 y 24134.

Por favor, vea las fotos de abajo:



Las existencias actuales de 8DB 355 011-481 y 8DB 355 016-261 se pueden vender hasta que se agoten.