

# **Audi Q5 - Feu de recul sporadiquement sans fonction | HELLA**

**Audi**

**Q5**

Années de fabrication: 09/2015 – 05/2017

## **Feu de recul sporadiquement sans fonction**

Si le problème indiqué apparaît sur le véhicule indiqué ci-dessus, une cause possible peut être un mauvais fonctionnement du commutateur de feu de recul.

De plus, ce dysfonctionnement peut également entraîner des contraintes du système d'aide au stationnement et/ou du système de la caméra de recul.

Sont concernés les véhicules à boîte mécanique à 6 vitesses.

Les problèmes apparaissent sporadiquement lorsque les températures de l'air extérieur sont basses.

Remarque:

- Aucun signal sonore ne retentit lors de l'enclenchement de la marche arrière.

Consigne de réparation

Contrôler le commutateur de feu de recul et, le cas échéant, le remplacer par une version améliorée.