

BMW i3 (I01) - Bruits au niveau des portes | HELLA

BMW

i3 (I01)

Année de fabrication : 2013

Bruits au niveau des portes

Dans le cas susnommé nécessitant une intervention, le client se plaint de bruits de grincement agaçants au moment d'ouvrir et de fermer les portes.


Dépannage :

Un examen plus attentif du mécanisme de la porte a révélé que la vis de fixation de la charnière de verrouillage de la porte s'était desserrée

(peut également affecter toutes les portes).

Résolution:

- Déposer la vis de fixation
- Vérifier que le trou de montage et la vis ne sont pas endommagés (filetage, etc.). Le cas échéant, les réparer ou les remplacer
- Serrer la vis de fixation au couple (22 Nm) indiqué par le constructeur automobile (voir illustration)
- Répéter cette opération pour toutes les portes



-Vis de fixation (ASA M8x22) réf. OE 07147248803

Attention : Véhicule électrique !

Composants à haut voltage ! Risque d'accident et de blessure (choc électrique) !