



BMW Série 1 - Bruits de bourdonnement lorsque le climatiseur est éteint

Fiche technique

Constructeur

BMW

Modèle de véhicule

Série 1 (F40)

Moteur

Tous modèles sans système Keyless

Année de fabrication

2019 -

Symptôme

Bruit de bourdonnement



Le climatiseur bourdonne lorsqu'il est éteint

Si le moteur tourne au ralenti, cela peut générer des bruits de bourdonnement dans le compartiment moteur lorsque le climatiseur est éteint. Le compresseur frigorifique peut être la cause.

Avant de remplacer le compresseur, il convient de contrôler la tension de la batterie, l'alimentation en tension du compresseur et la quantité correcte de réfrigérant ou les pressions régnant dans le système.

