



BMW Série 1 - Vibrations du véhicule et bruits provenant du compartiment moteur

Fiche technique

| | |
|----------------------|---------------------|
| Constructeur | BMW |
| Modèle de véhicule | Série 1 (F40) |
| Moteur | Tous modèles |
| Année de fabrication | 2019 - 31/10/2020 |
| Symptôme | Vibrations véhicule |



Vibrations et bruits dans différentes situations de conduite

Sur les véhicules susmentionnés, des vibrations du véhicule et des bruits peuvent se produire à l'accélération, au freinage ou au démarrage. Les bruits sourds sont perçus depuis le compartiment moteur.

Un défaut du silentbloc supérieur droit (suspension du moteur) peut être en cause.

Pour exclure toute autre cause, il convient de contrôler, avant de remplacer le silentbloc, les suspensions de roue et de boîte, de même que d'autres éléments (pouvant être liés aux bruits).