



Citroën C3 - Antibrouillard gauche allumé en permanence

Fiche technique

Constructeur	Citroën
Modèle de véhicule	C3
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	à partir de 2016
Symptôme	Antibrouillard gauche allumé en permanence



L'antibrouillard gauche est toujours allumé sur la Citroën C3

Sur les véhicules susmentionnés, il peut arriver que l'antibrouillard gauche s'allume en permanence. Le code défaut A98F (défaut antibrouillard gauche) est enregistré dans le calculateur multifonction.

Cela peut résulter d'un défaut dans la boîte à fusibles (plaquette à relais 1) se trouvant dans le compartiment moteur.

Pour y remédier, il convient de procéder comme suit :

- Couper le contact
- Attendre 10 minutes
- Débrancher le câble de masse de la batterie
- Dans la boîte à fusibles, débrancher le connecteur multiple 28 broches du milieu
- Brancher le câble de masse batterie

- Mettre le contact

Si l'antibrouillard ne s'allume plus, cela signifie qu'il y a un défaut à l'intérieur de la boîte à fusibles. Pour rétablir le bon fonctionnement, la boîte à fusibles devrait être remplacée.