

Citroën C3 - La lampe témoin pour la température du liquide de refroidissement s'allume | HELLA

Citroën

C3

Années de fabrication : 2002 à 12/2006

Moteur : 1,6i 80 KW (NFU)

La lampe témoin pour la température du liquide de refroidissement s'allume

Si la lampe témoin pour la température du liquide de refroidissement des véhicules ci-dessus s'allume, la cause pourrait être un capteur de liquide de refroidissement défectueux.

En raison de fissures au capteur de température du liquide de refroidissement, le message d'erreur ci-dessus peut être affiché. Le cas échéant, le code d'erreur P0116 (capteur de température) est encore mémorisé dans la mémoire d'erreurs.

Pour y remédier, il faut remplacer le capteur de température, remplir le liquide de refroidissement et purger le système de refroidissement. Par la suite, il faut effacer la mémoire des défauts.

On peut supposer que l'information soit également valable pour autres motorisations du même type de véhicule.

