



Citroën C3 - Voyant moteur allumé et ventilateur fonctionnant en permanence

Fiche technique

Constructeur	Citroën
Modèle de véhicule	C3
Moteur	1.4 l essence
Code moteur	8FP
Année de fabrication	À partir de 2009
Symptôme	Ventilateur fonctionne en permanence Voyant moteur allumé Codes défaut : P0598, P023B, P0947



Codes défaut P0598, P023B, P0947 lorsque le ventilateur fonctionne en permanence

Si le message de défaut "Surchauffe moteur" s'affiche sur le combiné d'instruments des modèles de véhicules susmentionnés, un chauffage défectueux du système de récupération des vapeurs d'huile peut être en cause. Un défaut sur le chauffage fait sauter le fusible F5. Tous les composants désignés dans les codes défaut sont protégés par ce fusible, ce qui entraîne l'enregistrement des défauts en question. Dans ce cas, le chauffage défectueux doit être démonté et remplacé. Remplacer ensuite le fusible et effacer les défauts enregistrés.

Remarque

Le chauffage du système de récupération des vapeurs d'huile n'est généralement nécessaire que dans les régions très froides et peut être désactivé dans les régions géographiquement plus chaudes en débranchant la fiche de raccordement électrique. Cette mesure ne provoque pas de perturbations ou l'enregistrement de défauts.