

Citroën C3 - Puissance insuffisante de la climatisation | HELLA

Citroën

C3 Pluriel (HB)

Puissance insuffisante de la climatisation

Pression du système trop élevée.

Si la puissance de la climatisation n'est pas satisfaisante sur les véhicules mentionnés ci-dessus, la cause peut en être un défaut du condenseur.

Suite à la corrosion et/ou aux vibrations, des lamelles du condenseur peuvent se détacher et tomber (figure). Ceci nuit à la condensation du frigorigène dans le condenseur et peut être à l'origine d'une pression excessive côté haute pression.

Pour y remédier, remplacer le condenseur et le déshydrateur.

