

# **Citroën C4 - Bruits de frottement sur l'essieu arrière | HELLA**

**Citroën**

**C4**

**Tous les modèles jusqu'à l'année de fabrication 10/2006**

**Blocage des câbles de frein à main**

**Bruits de frottement sur l'essieu arrière**

En cas de détection du défaut susnommé, un câble de frein à main grippé ou bloqué peut être en cause.

**De la corrosion ou des dégâts à l'intérieur de la gaine provoquent le blocage du câble de frein à main. Le levier de l'étrier de frein ne parvient pas à retourner à sa position finale, ce qui a pour conséquence que la plaquette de frein frotte légèrement contre le disque de frein. En roulant, ce frottement créé des bruits désagréables et use en même temps la plaquette et le disque de frein.**

Ce défaut est fréquent par temps froid.