



DFSK Glory 580 - Remplacement du filtre à air intérieur

Fiche technique

Constructeur	DFSK
Modèle de véhicule	Glory 580
Moteur	Tous
Année de fabrication	2019 -
Symptôme	Remplacement du filtre à air intérieur



Remplacer filtre à air intérieur/filtre à pollen

Ce véhicule n'est probablement pas encore passé à votre atelier. Pour vous éviter de rechercher le filtre à air intérieur, nous vous donnons ici quelques conseils de montage et de démontage :

- pour accéder au filtre, retirer le couvercle du canal de ventilation
- Retirer le filtre à air intérieur. S'assurer qu'il n'y a pas d'impuretés dans le canal. Nettoyer le canal, le cas échéant
- Poser un filtre neuf. Ce faisant, s'assurer de la bonne position de montage.
- Remonter le couvercle et fermer la boîte à gants

