



Citroën Relay - Éclairage intérieur allumé en permanence


Fiche technique	
Constructeur	Citroën
Modèle de véhicule	Relay
Année-modèle	2006 - 2014
Remarque	Tous modèles avec porte coulissante
Symptôme	L'éclairage intérieur est allumé en permanence



Citroën Relay - Éclairage intérieur allumé en permanence

Si le défaut susmentionné est constaté, un dysfonctionnement peut être envisagé en relation avec la broche de contact de la porte coulissante. De plus, le témoin d'ouverture de porte peut être activé sur le tableau de bord. En outre, le verrouillage central est partiellement hors service. Le cas échéant, procéder comme suit :

- Vérifier la position de montage correcte de la plaque de contact
- Vérifier la position ou le réglage de la goupille de butée et de la broche de contact (Fig.1).
- Vérifier la fonction de commutation de la broche de contact
- Au besoin, démonter la plaque de contact et ajuster la goupille de butée à la profondeur de montage requise.



Citroen Relay - l'éclairage intérieur est allumé en permanence