



Fiat 500 X - Le moteur cale après le démarrage

Fiche technique

| | |
|----------------------|--|
| Constructeur | Fiat |
| Modèle de véhicule | 500X |
| Année de fabrication | 2014 - 2017 |
| Symptôme | Le moteur ne démarre pas Le moteur cale après le démarrage |



Le moteur cale après le démarrage

Sur les véhicules susmentionnés, le moteur peut, à basse température extérieure (-10°C), caler peu après le démarrage. C'est souvent le cas lorsque le véhicule est immobilisé durant toute une nuit.

En particulier sur de courtes distances, de l'eau de condensation s'accumule dans le système d'échappement, cette eau gelant à basse température extérieure et bloquant le flux des gaz d'échappement. Cela a pour effet que le moteur cale après le démarrage.

Pour y remédier, il convient de percer, à l'extrémité inférieure du silencieux, un trou d'une profondeur maximale de 25 mm et d'un diamètre de 3 mm. L'eau de condensation peut être ainsi évacuer.