

Fiat Ducato (modèle 290) - Contacteur d'allumage défectueux | HELLA

Fiat

Ducato (modèle 290)

Année de fabrication: 10/2015 – 06/2016

Contacteur d'allumage défectueux

Une panne de l'éclairage de la planche de bord et des dysfonctionnements du contacteur d'allumage sont constatés sur les véhicules ci-dessus.

Dans ce cas, le problème est dû à un défaut du contacteur d'allumage pouvant occasionner des problèmes de contact, une panne de l'éclairage de la planche de bord et, le cas échéant, une coupure de divers systèmes électriques, par ex. ABS, Airbag, etc.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés. Cependant, il faut partir du principe que pour différentes raisons tous les véhicules ne sont pas contrôlés ou bien retouchés.

Sur les véhicules concernés, le contacteur d'allumage défectueux est remplacé par un contacteur neuf dans un atelier spécialisé.