



# Fiat Tipo : puissance de chauffage insuffisante

## Fiche technique

Fabricant	Fiat
Modèle de véhicule	Tipo (356)
Année de fabrication	2015 -
Remarque	Tous modèles avec régulation automatique de la température
Symptôme	Puissance de chauffage insuffisante



## Puissance de chauffage insuffisante dans la Fiat Tipo

Sur les véhicules susmentionnés, la puissance du chauffage de l'habitacle peut être limitée ou insuffisante lorsque les températures extérieures sont basses.

La première chose à faire est d'exclure les causes électriques et mécaniques de dysfonctionnement et de vérifier le système de refroidissement ou de chauffage.

Si aucune cause de dysfonctionnement n'est trouvée, un logiciel modifié pour le calculateur de la climatisation/du chauffage peut s'avérer utile. Pour cela, il faut contacter le constructeur du véhicule ou un concessionnaire Fiat.