



# Fiat Punto199 Perte de liquide de refroidissement

## Fiche technique

Fabricant	Fiat
Modèle de véhicule	Punto 199
Moteur	1.2i /1.4i 8 soupapes
Année de fabrication	2012 - 2019
Symptôme	Perte de liquide de refroidissement



## Perte de liquide de refroidissement sur la Fiat Punto

En cas de perte de liquide de refroidissement dans les véhicules susmentionnés, prenez une attention particulière à la durite de liquide de refroidissement supérieure du radiateur.

Si une fuite est détectée à cet endroit, la durite peut être remplacée par une version modifiée (55703225).

Après la réparation, le fabricant préconise le [remplissage du système de refroidissement](#), la [purge du système de refroidissement](#) et le contrôle d'étanchéité.



Durite de liquide de refroidissement sur le radiateur