

FIAT Ulysse - Tuyau d'évacuation d'eau de condensation | HELLA

FIAT

Ulysse

Années Modèle : de 2002 à 2005

Tuyau d'évacuation d'eau de condensation /

Voyant airbag

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, une évacuation imparfaite de l'eau de condensation du système de climatisation peut donner lieu à la formation d'accumulations d'eau dans l'espace pieds du passager.

Dans certains cas, l'eau parvient également dans le calculateur d'airbag, ce qui peut entraîner l'allumage du voyant. Dans certains cas extrêmes, le déclenchement du(des) airbag(s) est activé.

Pour remédier au problème, il convient de contrôler/nettoyer le tuyau d'évacuation d'eau de condensation et de vérifier si de l'eau s'est infiltrée au niveau du calculateur d'airbag. D'autres informations sur les mesures correctives peuvent également être demandées au constructeur.