

Ford Explorer - Climatisation avec évaporateur à l'arrière | HELLA

Ford Explorer

Année de fabrication: 2002 – 2005

Climatisation avec évaporateur à l'arrière

Émission de bruits parasites

Sur les véhicules indiqués ci-dessus, des bruits dérangeants, de sifflements ou/et de bourdonnements peuvent venir de l'arrière du véhicule. Seuls les véhicules avec un 2e évaporateur (évaporateur à l'arrière) sont concernés. Le bruit se fait tout particulièrement entendre lors d'un régime de ralenti légèrement augmenté.

Pour résoudre le problème, procéder comme suit :

- Contrôler la pose des conduites de réfrigérant vers et provenant de l'évaporateur à l'arrière concernant des points de friction ou des points de contact avec la carrosserie ou l'habillage
- Vérifier que le niveau de réfrigérant du système de climatisation est correct (aspirer, faire le vide et remplir de nouveau)

Dans le cas où les mesures décrites plus haut n'aboutissent pas au résultat souhaité, le détendeur peut être la cause du bruit. Pour accéder au détendeur, il suffit de défaire l'habillage droit à l'arrière du véhicule et de le replier avec précaution. L'écrou de fixation du détendeur doit être serré avec un couple de 23Nm.

br />br />