



Ford Focus - panne du combiné d'instruments

Fiche technique

Constructeur	Ford
Modèle de véhicule	Focus 1,6i 16V
Année-modèle	2006 - 2010
Symptôme	Extinction incontrôlée de tous les affichages et voyants du combiné d'instruments



Ford Focus 1,6i 16V - panne du combiné d'instruments

Si, sur les modèles de véhicules susmentionnés, on constate une défaillance des affichages du combiné d'instruments accompagnée d'un mauvais comportement à l'accélération, une cause peut en être un faisceau de câbles défectueux au niveau du montant A droit. Des résistances de contact peuvent apparaître au niveau des connecteurs du faisceau de câbles vers le tableau de bord, provoquant ce défaut.

Les symptômes suivants peuvent également apparaître :

- Perte de puissance
- Mauvais comportement au démarrage
- Démarreur temporairement sans fonction
- Allumage sporadique de tous les voyants du combiné d'instruments
- En coupant et en remettant le contact, le défaut peut être momentanément éliminé

Si d'autres causes ont déjà été exclues dans le cadre du diagnostic d'erreur, le faisceau de câbles et les connecteurs doivent être contrôlés et, si nécessaire, réparés ou remplacés.

 **Remarque**

Dans ce contexte, il convient d'observer les instructions de réparation fournies par le constructeur du véhicule !