

Ford Galaxy VX, VY Affichage feu stop défectueux | HELLA

Ford

Galaxy VX, VY

S-Max avec becquet arrière

Années de construction : 02/2006 à 10/2010

Affichage feu stop défectueux

Pour les véhicules mentionnés ci-dessus l'affichage "feu stop défectueux" s'allume sur l'écran.

Après un contrôle optique un défaut sur le feux stop surélevé (figure 1) est constaté.



Figure 1.

La cause pourrait être une rupture de câble (figure 2.) dans la zone du passage de câbles (hayon - feu stop).



Figure 2.

Pour résoudre le problème il faut réparer ou remplacer le faisceau de câbles conformément aux règles de l'art.