

FORD Transit Connect - Essuie-glaces défectueux | HELLA

FORD

Transit Connect

Année Modèle : 1.6.2011 - 31.10.2011

Essuie-glaces défectueux

Balais d'essuie-glace desserrés

Panne de la fonction d'essuie-glace

Sur les véhicules cités plus haut, il peut arriver que les balais d'essuie-glaces se délogent de leurs supports. Un axe d'articulation desserré, maintenant le balai dans son support, peut être à l'origine de ce problème. Un mauvais schéma d'essuyage résultant d'une force d'appui insuffisante, peut être un indice du desserrage des balais d'essuie-glaces.

Les problèmes sont en cours de traitement par le constructeur qui a informé tous les possesseurs des véhicules concernés. Il faut toutefois partir du principe que tous les véhicules n'ont pas été, pour diverses raisons, contrôlés et/ou modifiés.

Une solution à ce problème est de remplacer les balais d'essuie-glace par des balais ayant bénéficié de la modification.