

HONDA CR-V - Panne des feux de croisement | HELLA

HONDA

CR-V

Année modèle: 07/11/2001-17/09/2004

Moteur: 2,0 i (K20A4)

Panne des feux de croisement.

Une panne des feux de croisement est possible dans le cas du véhicule susmentionné.

Cause possible: connexion défectueuse entre le commutateur d'éclairage et le connecteur de câble.

Le frottement est susceptible d'user le revêtement des contacts entre le commutateur d'éclairage et le connecteur de câble et, par la même, provoquer une résistance élevée. Dans le pire des cas, le connecteur pourrait fondre en raison du fort dégagement de chaleur et provoquer une panne des feux de croisement.

Le constructeur automobile s'est déjà attaqué à ce problème. Le connecteur à 16 pôles du commutateur d'éclairage combiné est contrôlé au garage et remplacé si besoin est.