

Hyundai Tucson - Le véhicule passe en mode dégradé | HELLA

Hyundai Tucson

Moteur 2,0 CRDI R Euro 5

Année de fabrication: à partir de 2004

Le véhicule passe en mode dégradé

Le voyant moteur est allumé

Code de défaut: P0401

Recyclage des gaz d'échappement (EGR), débit insuffisant détecté

Si le défaut susmentionné est constaté en association avec la lecture du code de défaut P0401 dans le calculateur, la cause peut en être un encrassement du radiateur de recyclage des gaz d'échappement.

Sur ce type de moteur (R) la vanne EGR est moins sollicitée par la vapeur condensée et la calamine, mais des résidus de combustion peuvent entraîner un encrassement ou une obstruction du radiateur EGR.

Consigne de réparation

Déposer le radiateur EGR et le nettoyer avec un produit de nettoyage adapté au degré d'encrassement.

Si le nettoyage s'avère impossible, remplacer le radiateur EGR.

Respectez à cet effet les consignes de réparation et de maintenance du constructeur automobile!

Ce défaut peut également survenir sur d'autres modèles de ce constructeur équipés de moteurs identiques.