



Hyundai Tucson - Codes défaut P0320, P0321, P0322, P0323 et le moteur ne démarre pas

Fiche technique

Constructeur	Hyundai
Modèle de véhicule	Tucson
Moteur	Essence
Année de fabrication	2004 - 2010
Symptôme	Codes défaut P0320, P0321, P0322, P0323 Mauvais comportement au démarrage Le moteur s'arrête



Le moteur ne démarre pas / le moteur s'arrête

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il peut arriver que le moteur démarre mal ou pas du tout. Le cas échéant, des ratés d'allumage peuvent également se produire. Les codes défaut P0320, P0321, P0322, P0323 (allumage) sont souvent enregistrés dans le calculateur du moteur. Une interruption sporadique du signal du capteur de vilebrequin peut être en cause.

Pour résoudre le problème, il convient de procéder comme suit :

- Débrancher le connecteur multiple du capteur de vilebrequin et vérifier que les broches ne sont pas encrassées ou/et corrodées
- Le cas échéant, les broches doivent être nettoyées ou remplacées.
- Si les broches du connecteur sont en ordre, la cause peut être un défaut au niveau du capteur

- Après avoir effectuer la réparation, effacer la mémoire des défauts
- Effectuer un essai sur route

