

# **Information sur le produit - Combinaison d'étrier de frein TEVES | HELLA**

## **Garnitures de freins modifiées**

**8DB 355 009-121 / 8DB 355 011-731**

## **Combinaison d'étrier de frein TEVES**

**Ancien : 8DB 355 009-121 / T1215**

**La garniture de freins du côté du piston pour la version 8DB 355 009-121 / T1215 a été fixée sur le piston au moyen des agrafes (A) "piège à souris" pour éviter des bruits et des vibrations. Ceci demande un montage soigneux par le technicien.**

En raison de quelques erreurs de montage, l'agrafe ne s'est pas entièrement verrouillée sur le piston ce qui a mené à une usure oblique extrême et à une formation augmentée de bruits.

Certaines constructeurs automobiles ont révisé ce système et ont introduit une garniture de freins modifiée.

**L'équipement de la nouvelle garniture de freins se distingue nettement de sa version initiale, mais elle peut être utilisée sans problème.**

Indication :


La garniture de freins avec ressort d'appui de tirette (B) doit être montée sur le côté du piston dans l'étrier de frein.  
br />  
br />

## **Opel /GM**

Signum, Vectra

Ford

8DB 355 009-121



8DB 355 011-731

