

Lancia Ypsilon - Vibrations et bruits sur l'essieu avant | HELLA

Lancia

Ypsilon (843)

Codes moteur : tous les modèles

Années de fabrication : 2003 à 2011

Si la défaillance décrite ci-dessus est constatée, elle peut être liée aux garnitures de freins de l'essieu avant. Ces vibrations ou bruits apparaissent surtout sur une route déformée.

En raison de la construction, il est possible que les garnitures de freins montées en usine tapent contre le support d'étrier de frein. Lorsque le bruit est supprimé par un freinage léger, il convient dans ce cas de contrôler les garnitures de freins dans le cadre du diagnostic et de les remplacer le cas échéant.