



Volvo V60 - Le moteur s'arrête à l'actionnement de la pédale d'accélérateur après un démarrage à froid

Fiche technique

| | |
|--------------------|---|
| Constructeur | Volvo |
| Modèle de véhicule | V60 |
| Moteur | D4 2,0 16V CDI Code moteur D4204 T5 |
| Année-modèle | 2010 - 2014 |
| Symptôme | Le moteur s'arrête en cas d'actionnement de la pédale d'accélérateur après le démarrage à froid Aucune entrée dans la mémoire de défauts du calculateur |



Volvo V60 - Le moteur s'arrête à l'actionnement de la pédale d'accélérateur après un démarrage à froid

Si la recherche de panne découlant du défaut susmentionné ne permet pas l'identification d'un défaut mécanique ou électrique spécifique, le problème peut provenir d'une erreur logicielle du calculateur. Dans ce cas, il convient de vérifier la version logicielle du calculateur et d'effectuer au besoin une mise à jour.

REMARQUE

Ce problème a déjà été reconnu par le constructeur automobile et corrigé par le biais d'une mise à jour du logiciel du calculateur. Veuillez vous adresser à un concessionnaire agréé pour tout besoin de réparation. Ce défaut peut également survenir sur d'autres modèles équipés de moteurs identiques.