

Mazda 3, 5 - Perte de liquide de refroidissement | HELLA

Mazda 3

Années de fabrication : 2006 - 2008

Moteur: LF + L3

Mazda 5

Année de fabrication : 2008

Moteur: L3

Perte de liquide de refroidissement

Sur les véhicules indiqués en haut (sauf Mazdaspeed 3), il peut y avoir une perte de liquide de refroidissement au niveau de la bride de la culasse.

Les véhicules suivants sont affectés:

Mazda 3, de 2006 jusqu'au 1er juillet 2008

(jusqu'au n° de châssis: JM1BK3xxxxxx187397)

Mazda 5, année de fabrication 2008

(jusqu'au n° de châssis: JM1CRxxxxxx327438)

En cas de perte de liquide de refroidissement, il est important de prêter particulièrement attention au joint de la bride de liquide de refroidissement au niveau de la culasse (illustration, 15-169). Le cas échéant, il doit être remplacé par une variante modifiée (LF1F-15-169).

Une fois la réparation effectuée, le système de refroidissement doit de nouveau être rempli et purgé selon les prescriptions du constructeur automobile.

