

Mazda 5 - Bruits provenant des buses centrales au niveau du tableau de bord | HELLA

Mazda

Mazda 5

Année modèle: 2010 à 2012

Bruits provenant des buses centrales au niveau du tableau de bord

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, des bruits / des vibrations peuvent provenir des buses centrales au niveau du tableau de bord pendant le fonctionnement du chauffage /de la climatisation. Plus la puissance est élevée, plus cet effet est amplifié.

Ce phénomène est dû à un dysfonctionnement structurel des buses centrales du chauffage/de la climatisation sur le tableau de bord.

Le constructeur du véhicule s'est déjà préoccupé de la problématique et propose des buses centrales de tableau de bord modifiées (voir le tableau).

Pièces de rechange (ET)