

Mazda 6 - Allumage du voyant moteur | HELLA

Mazda

Mazda 6

Année modèle : 2007 - 2012

Tous modèles

Allumage du voyant moteur.

Si le défaut ci-dessus fait l'objet d'une réclamation et que le moteur passe en mode dégradé, les codes défaut suivants peuvent être enregistrés dans le calculateur moteur.

Codes défaut :

- P0140

- P0571

- P0600

- P2101

Une tension de batterie trop faible lors du démarrage du moteur peut être en cause.

Résolution du problème :br /> Contrôler / recharger la batterie, la remplacer si nécessaire.

Effacer les enregistrements stockés dans la mémoire défaut à l'aide d'un appareil de diagnostic adapté.