



MCC Smart (451) - Remplacement du filtre d'habitacle

Fiche technique

Constructeur

MCC

Modèle de véhicule

Smart (451)

Moteur

Tous modèles

Année de fabrication

2007 - 2015

Symptôme

Remplacement du filtre d'habitacle



Remplacement du filtre d'habitacle ou du filtre à pollen

Sur la Smart 451, le remplacement du filtre d'habitacle ou du filtre à pollen se fait depuis l'espace jambes du conducteur.

Pour parvenir au couvercle du caisson d'évaporateur ou du caisson de chauffage, il faut passer la main derrière la pédale d'accélérateur ou de la pédale de frein.

Le couvercle peut maintenant être retiré (déclipsé) et le filtre peut être extrait en le tirant vers la gauche.

Mettre en place le nouveau filtre (respecter la position de montage) et remettre en place/fermer le couvercle.

